## Kaufberatung Ersatz für Gigabyte Z490 Aorus Pro Ax

## Beitrag von "no\_Legend" vom 19. Januar 2022, 16:07

Ich hatte ja die ganze Zeit nichts am System geändert und hatte auf einmal nach knapp 1 1/2 jahren auf einmal die Warnung.

Keine Overclocking oder sonst was. Das einzigste was ich ausgetauscht hatte, ware eine HDD.

Alles andere hab ich nicht angerührt. Extrem komisch. Hatte ich noch nie.

Extrem komisch, ich könnte das "alte" MB auch nicht mit einem <u>Bios Update</u> per QFLash reaktivieren. Egal was ich gemacht hab, nichts hat geholfen.

Ich hab alles was an Komponenten im System war ausgebaut. Immer noch 5x beepen.

Dann hab ich aus Zufall ein das gleiche Board auf amazon als gebraucht bekommen.

Kurzer Hand bestellt und alles umgebaut. System ist wieder gelaufen. Allerdings ist es immer irgendwann aus dem Sleep aufgewacht und OSX ist dann eingefroren.

Da gabs einen Fehler in bezug auf Bluetooth, das hab ich dann auf eventuell nicht deaktivierte CNVI Karte zurückgeführt.

Konnte ich mich aber nicht direkt drum kümmern. Hab die kiste dann übers WE ausgeschaltet

Nach dem Wochenende wieder das System eingeschaltet und es kam wieder der 5x beep Code.

Eine Erklärung hab ich nicht.

Ganz komisch