

# Hardwarebeschleunigung unter R9 285 nicht verfügbar

**Beitrag von „LeAkXz“ vom 2. Februar 2022, 14:09**

Okey das ist schon mal gut. Aber hat es vielleicht damit zu tun das die Grafikkarte als GFX0 erkannt wird? Weil IGP hab ich ja nicht. Oder ist das so korrekt? Stehe auf'n Schlauch oder kann die Karte das einfach nicht? Wie gesagt unter VideoProc ist alles rot und kann keine Hardwarebeschleunigung aktivieren. Die Karte wird richtig angezeigt unter VideoProc sowie unter Hackintool.