

# **Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an**

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Februar 2022, 22:35**

intelbluetooth injector bei Monterey auf jeden fall deaktivieren. bluetoolfix.kext hinzufügen.

usbinjectall geht nicht unter Monterey, aber hast ja da noch ein usbmapping kext in der efi. wird das usb sein wieso es nicht geht. denke dann sollte es gehen (alternativ kannst du auch mal das wlan / bluetooth Modul im bios deaktivieren)

update: xhciportlimit option noch deaktivieren

zum bios: stelle mal das bios auf ahci noch um...dann solltest du die Festplatten sehen