

Passende Hardware für Neues Hackintosh

Beitrag von „no_Legend“ vom 9. Februar 2022, 13:06

[MickyLucky](#)

Ich hab nun auch das Z490 Master am laufen.

Soweit ganz gut. Nur mit den USB Ports hab ich massiv Probleme.

Ich bekomme das mit der Zuordnung nicht hin. Bei mir werden nur ein paar wenig Ports angezeigt und irgendwie nicht alle.

Wenn ich im Hackintool nun USB3 Geräte anstecke, werden diese nicht angezeigt. USB2 funktioniert hingegen.

Hab es auch mit USBMap Tool probier aber hier genau das gleiche.

Irgend wie komisch.

Grüße Robert