

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „ozw00d“ vom 13. Februar 2022, 09:56

probier das setting mal ThirdPartyDrives=NO. Ich hab das bisher bei keiner meiner SSD's benutzt. Da war auch schon zum testen mal ne wirklich billige (so ein Chinateil) dabei, ging auch da ohne Probleme. Zur not trim via

Code

1. sudo trimforce enable

aktivieren.