

Problem bei Update

Beitrag von „user232“ vom 28. Februar 2022, 08:45

Zu BT und Monterey:

Verwende mal den BlueToolFixup.kext und guck, **dass deine USB-Ports** gemappt sind. Ohne [USB-Port Mapping](#) schauts ab 11.3 schlecht mit BT und anderen USB Dingen aus.