

Erledigt

Big Sur startet nicht | Catalina aber ohne Probleme

Beitrag von „griven“ vom 28. Februar 2022, 23:57

OC auf die Platte ist nichts weiter als den EFI Ordner auf die EFI Partition der Platte kopieren und rennt 😊

Für LAN wäre in Deinem Fall der RealtekRTL8111 der richtige Ansprechpartner der allerdings ist ja eigentlich schon eingebunden normalerweise sollte Ethernet also schon gehen wobei es sein kann das sich die Firmware vom Port aufgegangen hat nach der ganzen testerei (machen die Realtek Ports leider gerne) Abhilfe würde es hier schaffen den Rechner vom Strom zu nehmen (Netzstecker ziehen) und dann den Powerbutton 2-3 mal für je 30 Sekunden zu drücken um alle Kondensatoren auf dem Board und im Netzteil zu entladen. Genau beschrieben wieso und weshalb und warum eigentlich ist es hier: [Wiederbeleben scheinbar toter Netzwerkports](#)

Was den Sound angeht so sollte das mit AppleALC und Lilu eigentlich klappen wobei da bisher eine unpassende LayoutID (ALCID) eingestellt war es sollte bei dem Codec eigentlich die ID1 sein. Ich habs mal auf ID1 geändert: [config.plist](#)