

Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „G.com“ vom 3. März 2022, 11:14

[HIER](#) findest Du das. USB wirst Du sicher noch anpassen müssen. Nimm die CpU Friend und USB Kext aus der Efi raus, setze den XHCI Port Limit Quirk auf enable und boote vom Teststick.

Ich assistiere dann gerne.

Bei meinem Vater mit selben Rechner läuft das.

Wenn es bootet, dann mache ich Dir die aktuell 0.78 fertig und danach machen wir das USB.