

Umstieg bevor der "Zug" abfährt Z170->Z490/Z590?

Beitrag von „Felix76“ vom 9. März 2022, 22:12

@ [Morphium](#)

Ja MalDon 😊

@ [kaneske](#)

Damit der Anpressdruck gesenkt wird da es sonst den ganzen Sockel und Prozessor Verformt.

Welche drei SSDT hast du im Einsatz?

Einen Dark Rock Pro 4 habe ich hier liegen aber bin noch nicht zum montieren gekommen

Eine DSDT Braucht man nicht unbedingt.

Läuft auch ohne ohne Probleme.

Nur die SSDT-PLUG-ALT reicht aus.

Ich hatte anfangs keine Temperatur Probleme doch stiegen die Temperaturen nach und nach immer weiter an so das ich unter Last

mal schnell 100 grad hatte.

Habe das dann mit den Unterleg scheiben gemacht mit einem neuen Prozessor und bisher sind die Temperaturen gleichbleibend.

Mein Prozessor war krumm