

# **AQ-107C unter macOS Monterey 12.3**

**Beitrag von „kaneske“ vom 17. März 2022, 19:43**

I225-V NIC will nun auch nicht und verursacht Hard-Reset??? Hab ich wieder was verpasst?