

AQ-107C unter macOS Monterey 12.3

Beitrag von „atl“ vom 19. März 2022, 19:53

[Zitat von kaneske](#)

DisableIOMapper=False

VT-D I'm BIOS an

Patches setzen...

Kommt mir wie ein Déjà-vu vor. VT-D oder besser AppleVTD war mit 11.4 schon einmal ein [Thema bei Thunderbolt-Ethernet](#). 😊