

Imac 27" mid 2011 opencore Legacy und GPU Fragen

Beitrag von „Tom909“ vom 20. März 2022, 10:48

Danke 😊 Ich bin selbst überrascht wie gut und flott solche alte Hardware noch verwertbar ist.

Nach paar Tagen kann ich sagen, dass die Probleme mit der alten AMD 6970 unter Monterey mangels echter metal Beschleunigung alle verschwunden sind.

Ich konnte Citrix nicht benutzen, VBox machte Probleme wegen der GPU und auch Bildschirmteilen ging nicht.

Jetzt mit der K610M sind alle Nachteile weg:

Leistung ist ziemlich 1:1

Stromverbrauch hat sich um ca 20-15W TDP gesenkt

Temps der GPU hat sich um 30 Grad gesenkt(wow)

Keine Kaltlötstellen Problematik mehr in Zukunft

volle metal Beschleunigung -> keine Beschränkung mehr bei aktuellen apps

Unterm Strich wenn man diese Karte bis 50€ geschossen bekommt, absolut empfehlenswert

Nachteil:

- Flash über SSH nicht für jeden schön, aber trotzdem super gelöst.

- 2. Thunderbolt Ausgang ist leider mit dieser Karte und Bios nicht ansprechbar(nur ein weiteres Display funktioniert)

- Dremel arbeiten Kreuz und Kühlkörper plus Kupferplatte erfordern Geschick
- Treiber für Karte muss mit Root Patch über OCLP eingespielt werden unter Monterey
- Mangels GPU Core temp lesefähigkeit muss Macs Fan Control installiert werden(auch wegen der SSD)

Im Anhang ein Bild