

Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „kiu77“ vom 6. April 2022, 13:12

badbrain

Danke für die Antwort. Allerdings kann ich in den Systeminfos (angehängt) keine Version erkennen.

Vielleicht erklärt das Folgende, dass der Chip funktioniert: ich verwende die LucyRTL8125Ethernet.kext Version 1.1.0 und nicht die Version 1.1.0d12, welche z.B. von der Kext Updater App jedesmal als neuer vorgeschlagen wird, weil es mit letzterer nicht funktioniert.