

DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle

Beitrag von „canyonwalker“ vom 9. April 2022, 15:58

Super, damit sollte auch ich das hinbekommen.

Ist die Reihenfolge der Einträge relevant oder können sie an beliebiger Stelle stehen?

Meine damit, dass ja im Bereich Kernel in der vorhandenen config.plist schon Einträge vorhanden sind bzw. sein könnten.

Ist der Editor der Wahl dafür der Plist zum kopieren / einfügen?