

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Monstermania“ vom 21. April 2022, 16:48

Hallo zusammen,

ich habe auf einem iMac 27 Zoll Ende 2013 mit OpenCore Monterey aufgespielt. (inklusive Volume Patch und Grafiktreiber)

Hat dank youtube Anleitung einwandfrei geklappt, aber ich habe Bluetooth Probleme und weiß nicht wie ich sie beheben kann.

Fehlerbild:

Eine Bluetooth Maus kann ich verbinden, aber Ton ausgeben über eine Bluetooth Box klappt leider nicht, es gibt einfach keinen Ton aus. Airpod Pros funktionieren zwar, aber es ist extrem schlechte Soundqualität.

Chipsatz: BCM_20702B0

Kann mir hier bitte jemand weiter helfen?

Vielen Dank vorab!!