

# **Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey**

**Beitrag von „badbrain“ vom 29. April 2022, 12:45**

Nein, den Mod benötigst du nicht. Was ist das für eine Datei, die du hier angefügt hast? Zeig doch mal den kompletten Inhalt des Sticks. Ist es `1 .bin` oder `1.bin`?