

Neu Motiviert Planlos

Beitrag von „Aluveitie“ vom 5. Mai 2022, 05:42

Samsung NVMe SSDs haben eine problematische TRIM Implementierung welche entweder zu langen Bootzeiten führt, oder TRIM wird deaktiviert.

Würde empfehlen die Samsung zurückzuschicken und eine andere SSD zu bestellen.