

Die super OOB Bluetooth Karte macht mehr Probleme als Intel. Bitte um Hilfe.

Beitrag von „MacPeet“ vom 25. Mai 2022, 23:50

Na sag ich doch, aber Du bestehst auf extra Kext's, was die NG nicht braucht, entgegen Deiner bisherigen Intel-Karte. Beide Kext's für die Intel sind in Deiner EFI noch aktiv.

Du zeigst ein Bild vom ioreg, aber wie sieht das Bild in Hackintool/USB jetzt aus bei Deinem neuen Mapping?