

Anfragen zu HWC: OOB BCM94360NG NGFF BROADCOM KARTE

Beitrag von „LetsGo“ vom 6. Juni 2022, 19:25

Also ich nutze keinen bluetoothfixup.kext und hatte bis jetzt noch keine Probleme nach dem Aufwachen. Aber vielleicht tritt der Fehler nicht immer auf. Dürfte bis jetzt den Rechner so ca. 10-mal aufgeweckt haben.