

In Arbeit

Zweiter Monitor per HDMI anschluss gibt kein signal

Beitrag von „vaporisers“ vom 6. Juni 2022, 21:46

Danke fuer die Antwort!

Ursprünglich habe ich meinen efi ordner nach dem dortania guide zusammengestellt.

Um den hdmi fix nachzugehen bin ich nach dem Dortania und tony macs framebuffer guide gegangen, welche es jedoch beide nicht zum funktionieren gebracht hat.

Auf reddit antwortete jemand auf die selbe Frage das hdmi support bei Icel Lake CPUs einfach nicht moeglich ist, was sehr schade waere falls es stimmt.

Meine momentane EFI ist im anhang, wuerde mich ueber Hilfe oder infomationen stets freuen!

LG vaporisers