

OC-Einstellungen iGPU HD 530

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. Juli 2022, 16:31

VGA-Anschlüsse gibt es am Mac seit ca. 2008/9 nicht mehr. Entsprechend macht dieser direkt analoge Anschluss auch immer wieder Probleme. Wahrscheinlich fährst Du mit dem analogen Teil vom DVI-Anschluss deutlich besser.

Und wie Kollege [MacHannes](#) geschrieben hat, ist der iMacPro im Original ohne Intel-Grafik, das könnte Deine Schwierigkeiten noch verstärken.

An meinem Rechner mit der 530er hab ich übrigens analoge Schirme auch über DVI nie zum Laufen bekommen..