

Monterey auf HP 15-bs526ng

Beitrag von „granate15“ vom 26. Juli 2022, 14:41

Hallöchen,

nachdem ich mit der Installation von Mojave nur Stress hatte habe ich mich an die Installation von Monterey begeben.

Der Versuch einen bootfähigen Stick via OpenCore Patcher zu erstellen schlug fehl.

Was funktionierte war die Anleitung von Apple <https://support.apple.com/de-de/HT201372>

die hier im Forum auch bevorzugt behandelt wird.

Der Vorgang ging völlig klaglos von statten und nach dem 4. Neustart lief 12.5.

VoodooPS2Controller.kext mußte ich durch eine ältere Version ersetzen weil meine Tastatur ein Eigenleben entwickelte, lief nur als Touchpad. Deshalb kann es auch sein daß meine EFI völlig überladen ist, funktioniert aber.

Wie bei HP üblich habe ich kein WLAN, der Bear Extender läuft leider seit BigSur nicht mehr. Ob ich eine passende Karte einbaue weiß ich noch nicht.

Leider hänge ich immer noch bei dem Problem daß mein OC Linux nicht erkennt obwohl ich meiner Meinung nach alle Treiber onboard habe.

Da wäre mir Eure Hilfe herzlich willkommen.

Es handelt sich hier um ein 15-bs526ng. Vermutlich gibt es zig Versionen dieses Laptops bei dem die beigefügte EFI modifiziert werden muß.

Viel Spaß.

