

Powermanagment/Sleep/Mainboard LEDs

Beitrag von „Gerryac94“ vom 23. August 2022, 09:25

Guten Morgen,

ich habe den Fehler denke ich ausfindig machen können. Ich war nochmals im Bios und habe nochmal alles zurückgesetzt. Nachdem ich alles neu eingestellt habe und danach kontrolliert habe ist mir aufgefallen, dass die Leds wieder auf "Off" gesetzt waren. Dann habe ich herausgefunden, dass die Led-Einstellungen scheinbar überschrieben werden sobald ErP-Ready-Einstellungen gesetzt sind. Seitdem ErP-Ready deaktiviert ist funktioniert es. 😊

Gruß
Gerry