

# Mapping HX1000i für Anzeige unter macOS via USB

Beitrag von „GoodBye“ vom 24. August 2022, 15:24

ich würde da mal auf das usb mapping tippen.....

Schon mal im Systembericht oder Hackintool nachgeschaut ob es als usb gerät aufgeführt ist ?  
Wenn nicht ist der entsprechende ( interne ? ) USB Port nicht gemapped.

Kannst ja auch mal ein Kabel nehmen und an einem funktionierendem USB 2 Port aussen am Board einstecken, sind ja 2 Anschlüsse am Netzteil.... ( alte Version.... neue usb c ?! )