

Erledigt

AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „Steverayxx“ vom 29. September 2022, 21:32

ok ich dachte der ist unter patch

habe zwischenzeitlich mal alle Patches mit meiner alten OC Version probiert, der unten hat jetzt einmal funktioniert, aber mit meine alten [BIOS Settings](#)

Code

1. Kext to patch
2. com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion
- 3.
4. Find
5. 41C70424 00000000 E9
- 6.
7. Replace
8. 41C70424 01000000 E9

werd jetzt nochmal ein NVRAM reset machen und deine EFI danach probieren mit den Sage [BIOS Settings](#)

wirklich komplex das ganze, aber mal Licht im Tunnel 🤔