

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „Henninges“ vom 14. Oktober 2022, 16:10

kurze wasserstandsmeldung zu meinem build:

Big Sur (11.2.3) ließ sich ohne murren installieren, bei dem neustart nach der ersten guten halben stunde friert alles ein: Q-CODE 97 = Console Output devices connect

im 1x pci-e slot steckt momentan eine radeon r9 nano, wird eigentlich seit 10.13.x unterstützt, woran es aber bei einigen nutzern gelegentlich haben soll.

(nicht diese karte, sondern an der GPU an und für sich...)

edit: mit einer testweise eingebauten quadro k600 läuft die installation weiter...