

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 18. Oktober 2022, 20:13

Jo Pfad anpassen musst du natürlich. Die ID bleibt so wie ich vorgegeben habe. Wie hier schon erwähnt muss die BF730000 lauten. Da du nur Pfad aus dem Hackintool hier aufzeigtest musst du mit maciasl schauen wie deiner dort lautet. Ebenso wenig hast du deine EFI hier nicht eingestellt. Denn dann hätten wir das direkt einpflegen können.