

Mac Pro 5.1 fertige aktuelle OpenCore 0.8.5 EFI Konfigurationen

Beitrag von „DerTschnig“ vom 20. Oktober 2022, 16:11

[Zitat von Henninges](#)

generell gibt es keinen Grund auf aktuellere Versionen von OpenCore zu wechseln, wenn es keine Änderungen betrifft, die in irgendeiner Weise relevant für einen cMP sind.

Martin Lo hat das mal ausführlich erklärt, er hat für sein Package nur die config.plist angepasst.

Zu euren Problemen mit den Delta-Updates:

Die Flags unter cpuid müssen auf VM gestellt werden, sonst bekommt ihr immer den Hinweis auf das Firmware-Update.

Nach erfolgreichem Update bitte wieder zurück zum Normal-Flag, ansonsten vergisst eure CPU die P-States und rennt die ganze Zeit auf Hochtouren.

OpenCore #SHORTS Part#07 - Installing macOS Monterey

https://youtu.be/cLX6IG76h_I

Alles anzeigen

Kann ich seit Monterey 12.4 nicht mehr bestätigen.

Mit Big Sur war das ein großes Problem.....man hatte auch nur die Hälfte der Prozessorleistung, wenn man nicht umgestellt hat.

Jetzt läuft alles so.....

Habe nur Probleme mit der WLAN-Verbindung Internet reißt alle 5 min ab.....