

Erledigt

Installiert - läuft - leider nur via iBOOT

Beitrag von „Bulldozermac“ vom 5. August 2013, 22:39

man kann in diesem Bios nicht einstellen, dass von USB gestartet werde - nur von den SATA-Anschlüssen - da steht eben die HDD und das DVD drin.

Ich habe es nun mal mit -v -x versucht - wieder nix.

Jetzt habe ich mir mal den Startbildschirm angesehen. Wenn man auf die HDD geht dann steht dort:

Label MAC OS

biosdev 0x80

type 0x80

flags 0x4a

part_no 2

part_boff 0x64028

part_type 0xaf

name ----

type_name GPT HFS+

geht man auf myHACK, dann kommt das:

Label myHACK OS X Install Disk

biosdev 0x81

type 0x81

flags 0x4b

part_no 1

part_boff 0x3f

part_type 0xaf

bps 0x0

name

type_name

BIOS - ich habe vermutlich ein etwas anderes BIOS (BIOS Version F13) - unterhalb von Intel VT kommt bei mir bereits OS-Type , Boot Mode Selection (UEFI and Legacy/Legacy only/UEFI only)und noch ein paar andere Einstellungen - die VT-d Einstellung ist in meinem BIOS gar nicht vorhanden.

Mein Handbuch (liegt vor mir) hat nur 32 Seiten und ist eine völlig andere Rev. (1102) 12ME-B75MD3H-1102R - und da ist das VT-d nicht mit im BIOS (leider) - aber ich versuche es nun mal

mit den unten genannten Parametern.

Satz mit X - war wohl nix - startet im Textmodus -

.

.

ACPI table not found: DSTD.aml und SSDT.aml

dann

Read HFS+ File [hd(1,1) /system/library/.....

und rennt durch - bis irgendwann mal neu gebootet wird. ... grrr