

**In Arbeit**

## **Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI**

**Beitrag von „donald21“ vom 31. Oktober 2022, 13:38**

[CMMChris gllark](#) und an alle, die sich auskennen,

habe gerade das Ventura update erfolgreich durchlaufen lassen (OC 0.8.5).

Problem ist jedoch die Grafikbeschleunigung. In der Systeminfo wird HD Graphics 5500 7MB angezeigt und es ruckelt kräftig im Dock. 🤔

Habt Ihr einen Hinweis, wie man rangehen muß.

Viele liebe Grüße

donald21