

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „kaneske“ vom 1. November 2022, 21:55

neues Big Sur ist dann ein Clean Install oder?

Also hattest du das schon...komisch...

Dein Audio Krams hängt an TB3 meintest du ja, und das hattest du ja auch abgesteckt oder?

Nur zur Sicherheit, wenn der Rechner so für sich ohne andere Peripherie da steht und quasi nur Tastatur und Maus mit einem frischen Big Sur drauf startet...schmiert der ab?

Deaktivier mal alles Audio Seitige in deiner config (AppleALC und Layout ID, DeviceProperties) wenn vorhanden...und teste dann das Big Sur auf dem du alles drauf hast. Mach gerne auch mal onboard Sound vom Board im BIOS aus... das wäre noch mal interessant...

BtW: Wie hast du deine Lizenzen aktiviert? iLok mit Stick oder Softwareseitig...ich frage weil, wenn der den Rechner nicht mehr als den Ursprünglichen erkennt du das Geraffel mit fehlender Deaktivierung hast und dann die ganzen wieder freigeben lassen musst. Manche Hersteller sind da mehr als schlecht aufgestellt. iLok auf USB oder Steinberg mit Dongle ist ja easy, wenn du aber wie Vengeance oder ReFX da so cloud Keys hast, iLok Cloud auch, dann stehst du nachher mit vergebenen Lizenzen ohne den Altrechner da.

Also Vorsicht bevor du SMBIOS oder UUID wechselst.