

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Post by "Steverayxx" of Nov 3rd 2022, 8:41 pm

hier mal ein erster Zwischenbericht:

USB scheint gelöst nach ein paar Starts zumindest kein Absturz mehr

CPU habe ich auf 4,6G und 1,19V

SVID finde ich nicht

Cinebench

Single Core

stabil auf 4,6 (aber auch höher)

Temperatur 77Grad

Multicore

dropped auf 1,7 GHz

109 Grad

beides absolut stabil, das ist ja bei allen meinen anderen Rechnern die mit der CPU Vollast Maya rendern auch kein Problem

Logic ist da viel anspruchsvoller, weil man da ja schon mal von 10 auf 100 Spuren in einem Refrain springt und zudem hunderte verschieden Plugin Algorithmen gerechnet werden müssen. die alle inzwischen analoge Schaltkreise simulieren, zumindest erklär ich mir das so, aber wie gesagt bin eher Musiker als Physiker

teste jetzt noch mal die Memory Settings waren bis jetzt immer noch auf auto