

12700KF Boost Verhalten (unter 4GHz)

Beitrag von „grecedrummer“ vom 4. November 2022, 16:52

Hatt ich tatsächlich auch mal, aus igendwelchen mir völlig absurden Gründen, hatte ich das BIOS neu geflasht, settings das Allernötigste, läuft als iMAC-Pro 2017 anders kann man die CPU nicht *anständig* ansprechen!

Dann hatte ich alle CPU Parameter mal ausprobiert und gemerkt, wenn ich Optionen wie intelMultiThread auf Enabled statt Auto hatte, kam er nicht über 3,7 GHz, völlig unlogisch. Dann Virtuelle Kerne nicht auf Auto sonder alle sofort anzusprechen und statt Normale CPU Ansprechung auf OC Profil: Gaming, hatte ich saumäßigern Energieverbrauch von bis zu 300W  und 5 GHz Tackt, dafür aber ernüchtendes Ergebnisse!

Wieder zurück auf CPU Standard settings und das immer ohne CPUFriend Kexte, kam ich auf 4,7 GHz von angeblichen 5,2 GHz aber der PKG vom Verbrauch war immerhin 220Watt max, für mich immer noch zu viel, normal sollte es 180Watt bleiben aber gut.