

# Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 5. November 2022, 14:44

ok damit kenn ich mich dann überhaupt nicht mehr aus. Kannst du mir die Specs mal etwas ausführlicher schreiben, damit ich das richtig googlen und besorgen kann und hoffentlich irgendwo ein YT Tut. darüber finde wie man das aufbaut. Habe ich noch nie gemacht.

edit :

Um final zu testen ob die Pumpe kaputt ist habe ich

zum Test eine kleine Silent Loop 240 aus einem anderen Rechner eingebaut und nun sind die Werte wieder runter:

Rechner Ruhezustand 30Grad 3GHz

Rechner Ruhezustand 40Grad 4,6GHz

Logic Testsession 50 Grad 4,6GHz

Cinebench Single Core 50 Grad bei 4,6 GHz Score 1125

Cinebench Multicore 90 Grad 4,6 GHz Score 26013

Das heißt selbst mit der Übergangslösung bin ich in bei meiner Anwendung bei 50 Grad das sollte ok sein oder?