

Welchen Tower für meinen iHack - Pro & Contra ?

Beitrag von „Henninges“ vom 6. November 2022, 10:06

bei näheren analyse ist mir aufgefallen, das nicht etwa der mangelnde airflow das problem ist, sondern eher die pumpe der ENERMAX AIO ein lautstärke problem hat.

während die im push'n'pull betrieb laufenden 120mm lüfter deutlich unter last rauszuhören sind, sind sie im idle mit 800-900rpm kaum wahrnehmbar.

die rx6800 verursacht auch eher ein dumpfes "grollen" wenn die karte gefordert wird...

halte ich mein ohr jedoch richtig pumpe, ist ein deutliches geräusch zu vernehmen.

ein blick auf die rotationsgeschwindigkeit der pumpe enthüllt: 3100rpm, kein leisetreter.

also denk ich mir: einfach mal ein wenig runterregeln...

da das WS C422 über keine bios seitige option verfügt, muss dafür die BMC herhalten.

leider habe ich das passwort vergessen und kann mich dort nicht mehr einloggen, wie doof...

wäre ein CMOS reset, gefolgt vom laden meines user profiles eine idee, das passwort wieder auf auslieferungszustand zu bringen?