

Sensors für macOS Ventura und OpenCore 0.86

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. November 2022, 21:23

kann das Dilemma nicht bestätigen. Alles im Blick



Sensoren	
Lüfter #0	
Temperatur	
CPU Model	42°C
CPU Model Virtual	42°C
CPU Model Internal	42°C
CPU Model External	42°C
CPU Ambient	42°C
CPU Core 1	47°C
CPU Core 2	47°C
CPU Core 3	47°C
CPU Core 4	47°C
Average CPU	47°C
Maximal CPU	47°C
Leistung	
CPU Core	1.000W
CPU Core (Max)	1.000W
CPU Package	1.000W
CPU Total	3.750W
CPU Package Total	3.750W
CPU Package Total (Max)	3.750W
CPU Core (High Load)	1.000W
CPU GPU	0.000W
CPU iGPU	0.000W
CPU iGPU (Max)	0.000W
CPU iGPU (High Load)	0.000W
CPU iGPU (Max)	0.000W
CPU iGPU (High Load)	0.000W
CPU iGPU (Max)	0.000W
Spannung	
CPU Core 1	0.882V