

Ryzentosh - Ryzen 5 3600 - ASUS PRIME B450M-K II - AMD 6600 XT (Er Startet nicht)

Beitrag von „Ninjiopl“ vom 20. November 2022, 12:00

Also mein Headset ist über ein Audio Splitter angeschlossen, dann hab ich gerade meine Web Cam über USB angeschlossen damit ich überhaupt ein Mic habe und hinten noch ein Mic und ein Audio Anschluss wo aber nichts angeschlossen ist und auch nie war