

# **MSI MEG Z690 ACE BUS Interface GPU nur 8 x 4 statt 16 x 4**

**Beitrag von „Spezialarzt“ vom 26. November 2022, 01:33**

Woher wusstest du es überhaupt direkt, dass es an dem PWM Kabel liegt!?

Soeben habe ich mir alles angesehen und finde auf dem Luftkühler insgesamt 2 x 2 4 Pin Kabel. 2 mal 5.8 mm breit, der Eine rot, der Andere schwarz.

Aber ich denke, es sind die anderen 2 Mal 2, weil sich ein Stecker splittet und somit den dritten Lüfter ansteuert. Die sind 8.5 mm breit, einer schwarz und der Andere weiß. Das sind vermutlich besagte Stecker, die es braucht?

Muss ich in der Karte beide Anschlüsse bedienen oder reicht ein Kabel? Aber wenn man beide einsteckt, kann es ja nicht schaden? Bevor man wieder alles zerlegt....

Von deiner Sachkenntnis bin ich doppelt begeistert in Hinsicht darauf, wie wenig Informationen man dazu findet! Weder ist was beim Kühler davon zu sehen, nicht bei der GPU und auch nicht im Netz.

Genug für heute und nochmals lieben Dank für die Hilfe.