

Ventura Gigabyte Z590 Aorus Pro AX

Beitrag von „redbelt“ vom 2. Dezember 2022, 12:06

Re-Size BAR Support habe ich auf AUTO mit meiner config.

Secure Boot Mode auf Custom und die KEYS alle gelöscht.

Nach deinem Boot Log sieht es so aus, als hättest du ein Secure-Boot Problem.