

# Probleme mit exone go Pro 1530

Beitrag von „JamesTKirk“ vom 15. Dezember 2022, 09:02

Hi, versuche grade auf meinem Laptop Ventura zum laufen zu kriegen, komme allerdings nicht weiter. Hatte den exitbs start Fehler die ganze Zeit und hab den Guide durchgearbeitet. Jetzt hänge ich beim nächsten Fehler. Mehr Spezifikationen als aus DXdiag sind mir auch nicht bekannt außer dass es ein exone go Pro 1530 ist und die CPU auf einem richtigen Sockel sitzt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, oder sieht den Fehler auf Anhieb 🙏