

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „Arstidir“ vom 2. Januar 2023, 18:14

Bei mir lief die BCM94360CS2 in macOS leider nicht gut. Nach ein paar Stunden ist ab und zu das Wifi ausgefallen. Dann hing erstmal der ganze computer, viele Apps haben sich nicht mehr öffnen lassen. Dann war Wifi in der Leiste oben durchgestrichen und das meiste hat wieder funktioniert.

Nach ein paar mal neustarten hat Wifi wieder funktioniert.

Vielleicht ist auch einfach mein Adapter Mist.

Mit der BCM94360NG hab ich jetzt jedenfalls keine Probleme mehr. Mittlerweile meine dritte Karte hier. Eine unbenutzte BCM94360CD liegt auch noch rum