

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „enjinx“ vom 7. Januar 2023, 22:43

[Zitat von plutect](#)

Zum beginnen kannst Du [diese](#) nehmen. Ist aber noch für Monterey aber Du hast das wichtige USB mapping schon einmal. Serial Nr. usw. musst Du Dir erstellen ich verwende imac pro.

Mit der EFI bekomme ich im Boot Menu nichts angezeigt. Aus diesem Forum (EFI_077_12th) kann ich booten. Ich komme bis zum Apple Logo mit einem Ladebalken, danach tut sich nicht mehr.

Ich schreibe mal Schrittweise auf, was ich gemacht habe.

0. Deine [Bios Einstellungen](#) übernommen
1. Mac os Ventura auf Stick installiert über Terminal
2. EFI über OpenCore Configurator gemounted
3. EFI aus [diesem Forum](#) heruntergeladen und ins EFI verzeichnis vom USB-Stick geladen.
- 3.1 Meine Seriennummer etc. hinzugefügt

Ergebnis: Im Bios wird mir das USB-Stick zum booten nicht angezeigt.

was mach ich Falsch?

EDIT: USB-STICK stecke nicht fest 🤪

Als Fehlermeldung erhalte ich: support.apple.com/mac/startup