

# USB Gerät wird nicht erkannt

Beitrag von „WITON“ vom 11. Januar 2023, 16:16

[bluebyte](#)

Wie schon oben geschrieben wird mein Steinberg UR44C am USB Port registriert aber im OS nicht als Audiogerät erkannt. Wenn ich den ASIO Treiber installiere klappt dann das ab und zu. MAC braucht aber eigentlich kein ASIO. Bei Catalina klapps ja auch. Hast Du einen ASIO Treiber installiert ?