

# Acer Aspire F15 (F5-573G-70YT) Probleme beim Installieren von Monterey

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Januar 2023, 22:16

in sachen efi, einen seperaten stick erzeugen, also einen zweitusb mit fat32 formatieren, dort die efi drauf und von dem starten, mal gucken ob das via uefiboot erkannt wird, dann weitersehen

und nicht vergessen, via uefi und nicht legacy booten

lg 😊

edit- also uefi im bios einstellen, und im zweifel uefi first, wenn es nicht anders geht -sowie csm aus

edit2- und wie so oft, leider,- entweder man hat bei einem acer glück, oder ein zickenpferd vor sich