

# T530 Monterey-Installer startet nicht

Beitrag von „EintopfLakai“ vom 22. Januar 2023, 11:21

Hallo zusammen,

nach dem ich heute mein T450s mit macOS 12.6.2 ausgestattet habe, dachte ich mir mein T530 ebenfalls von Catalina auf Monterey umzurüsten.

Das T530 besitze ich nun schon seit mehreren Jahren (damals hier im Forum-Marketplace erworben) als treuesten Begleiter und es läuft unter Cat bis heute Problemfrei.

Damit Wlan funktioniert, wurde es bereits vom Vorbesitzer mit einer rebranded AR9280 ausgestattet. Die Frage ist: Läuft die auch unter Monterey weiterhin oder benötige ich eine andere Karte? (hätte noch eine Intel Centrino Wireless-N 2230)

Zum anderen komme ich nicht in den eigentlichen Bootvorgang. Im Verbose zeigt er mir direkt nach Laden der SSDT's den Fehler im Bild an.

Ich nutze die EFI aus folgender Quelle:

<https://github.com/5T33Z0/Lenovo-T530-Hackintosh-OpenCore>

Entsprechend des Guides habe ich alle relevanten Einstellungen für mein T530 vorgenommen. Jedoch werde ich aus dem ausgeworfenen Fehler nicht schlau.

Das Bios ist auf 2.77 und der Prozessor ist bereits auf einen i7 3630qm aufgerüstet. Hatte einen Spender hier in meiner Sammlung 😁

Vielen Dank im Voraus

Gruß

PS: Serial & UUID etc. habe ich vor dem Upload entfernt.