

# Kein USB 3 - Alles probiert

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 26. Januar 2023, 19:37**

Bin leider nicht im Lande

Ich hatte es wohl anders verstanden: ich dachte du hast z.B. SS01 mit USB2 und USB3 gemappt.

An sich hast du Recht, der SSxx Port stellt den USB3 Anteil dar und der HSxx Port den USB2 Anteil.

Die Ports müssen aber nicht immer zusammen passen von der Nummerierung.

Als Beispiel SS03 ist USB3 des Ports und HS07 der USB2 Anteil.

Bei deinem Screenshot vom Hackintool hast du alle Ports als USB3 gemappt, das ist nicht richtig.

HSxx USB2 und SSxx USB3.

Könnte mir vorstellen, dass es Probleme macht, es ist halt nicht korrekt gemappt.