


Kein USB 3 - Alles probiert

Beitrag von „sismac“ vom 26. Januar 2023, 20:49



Type	Name	Location ID	Part	Connector	Dev Speed	Device	Comment
USB	USB1	0x14000000	0x01	USB2	x	Unterschied	BackML-USB3
USB	USB2	0x14000000	0x02	USB2	x	Unterschied	BackML-USB3
USB	USB3	0x14000000	0x03	USB3	x	480 Mbps	4-Port USB 2.0 Hub
USB	USB4	0x14000000	0x04	USB3	x	Unterschied	BackML-USB3
USB	USB5	0x14000000	0x05	USB3	x	Unterschied	FrontUSB3
USB	USB6	0x14000000	0x06	USB3	x	12 Mbps	USB Receiver
USB	USB7	0x14000000	0x07	USB3	x	Unterschied	BackML-USB3
USB	USB8	0x14000000	0x08	USB3	x	480 Mbps	FrontUSB2
USB	USB9	0x14000000	0x09	Internal	x	480 Mbps	USB2.0 Hub
USB	USB10	0x14000000	0x0A	USB2	x	Unterschied	
USB	USB11	0x14000000	0x0B	USB3	x	Unterschied	
USB	USB12	0x14000000	0x0C	USB3	x	Unterschied	
USB	USB13	0x14000000	0x0D	USB3	x	Unterschied	
USB	USB14	0x14000000	0x0E	USB3	x	Unterschied	
USB	USB15	0x14000000	0x0F	USB3	x	Unterschied	

Hallo,

habe ich generiert. Irgendwie bekomme ich aber nie USB3 Ports zum laufen.

Kann es sein, das ich noch was anderes für USB3 brauche?