ASUS Z170-K RX570 iMac17,1 unter BigSur

Beitrag von "IngoG" vom 11. Februar 2023, 15:25

Hallo OSX-Einsteiger!

Ja im BIOS ist CFG-Lock und vt-d enabler deaktiviert.

Das mit dem iMacPro 1,1 habe ich auch schon gelesen und eine Seriennummer generiert - soll ich die per PN schicken?

Oder - ich kann sie ja noch dann eintragen 🙂



Vielen Dank schonmal!

