

Windows 10 lässt sich nicht auf ASUS PRIME Z-370A installieren

Beitrag von „bluebyte“ vom 1. März 2023, 21:20

Das Board hat den Namen Acidanthera, weil du Create benutzt und nicht Custom.

Das tut aber erstmal nichts zur Sache. Um das zu ändern, bedarf es auch andere Einstellungen.

Könnte bei der Registrierung eventuell mal Probleme geben, wenn man da zu oft wechselt.

Wichtig ist erst einmal das hier.

Wie startest du die Windows-Installation? Mit dem Picker oder dem BIOS-Bootmenue?

Wenn du über den Picker startest und Probleme hast, dann ist OpenCore nicht sauber konfiguriert.

Es läuft dann zwar mit Mac OS aber mit den anderen Systemen nur so lalala.

Deshalb auch die Probleme mit den Treibern. Eben, weil alles Mac-konform verbogen ist.

Für Windows ist das durch OpenCore eben ein ganz anderer Rechner. Besonders im Bereich ACPI gibt es da oft mal Probleme.

Starte die Installation über das BIOS-Bootmenue. Meist kommst da mit F12 hin.

Die Version spielt ert mal keine Geige.