

Windows 10 lässt sich nicht auf ASUS PRIME Z-370A installieren

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 1. März 2023, 21:58

okay, ich bekomme am Freitag meine DVD Rohlinge, die ich bestellt habe (hatte tatsächlich keine mehr da, und wenn, dann waren sie zu klein).

Dann pack ich verschiedene Win 10 Versionen auf die Rohlinge, aktiviere die Onboard Grafikkarte, stecke alle SSD's ab und boote dann von DVD (nur Maus und Tastatur, am besten noch PS emuliert, kann man im BIOS einstellen).

Ich bin scheinbar auch zu blöd, die EFI mit dem W10 Bootloader zu reparieren. Im Internet gibt es dazu mehrere Videos, klappt alles nicht bei mir, daher die Neuinstallation.

Hatte auch versucht Windows 7 draufzubügeln, hat mehrere Versuche gebraucht mit dem Ergebnis: sobald die aktuelle Hardware angeschlossen ist kackt es ab. Ist wohl alles zu neu, aber mit Windows 10 müsste das gehen (und war ja auch schon mal drauf).

ich melde mich, sobald sich was Neues ergibt.

Update:

schreibe gerade auf Windows 10.

ich hatte gestern nochmal die gesicherte EFI zurückgespielt und heute (aus versehen) einen Clean-Ram in OC eingebaut, wollte eigentlich einen NVRAM Reset einbauen (habe es dann erst hinterher gesehen, dass ich einen falschen Eintrag genommen habe).

Nach dem Clean-Ram Reset startete der PC direkt von der Samsung 860 EVO, da wo das Windows 10 drauf ist.

Ich habe nicht schlecht gestaunt.

Habe jetzt auch alles wieder im OC gecheckt und korrigiert (Update auf 0-89 und ResetNVRAM Eintrag hinzugefügt. Klappt alles.

Jetzt noch die letzte Frage: kann ich auf Datenträger 0 die EFI da löschen? Auf der Platte ist

kein Windows installiert, aber OC meint, das mit einem Windows Symbol auszuweisen. So hätte ich dann wenigstens nur meine beiden Symbole Links Windows 10 und rechts Windows 11, damit könnte ich erstmal leben.

Es scheint wohl einen anderen Weg zu geben, die Startsymbole eindeutig zu beschriften, aber das hat jetzt keine Eile.

Warum jetzt Windows 10 wieder geht ist mir echt schleierhaft...